

Szerviz ellenőrzési műveletek

országos közlekedésbiztonsági akcióban
(ajánlás – az alábbi táblázat céges ellenőrzési lista is lehet)

ELLENŐRZÉSI TÉTEL	ELLENŐRIZENDŐ	MEGFELELŐ	TEENDŐ
1	Járművilágításra vonatkozó műszerfali hiba visszajelzés	ellenőrzőlámpa világítás műszerfali szöveges információ	hibajelzés esetén a megjelölt lámpa/funkció ellenőrzése, ECU kiolvasás
2	Fényvetőbúra	mattulás	tisztítási (vagy csere) ajánlat
3	Fényvetőmosó	működés, mosófolyadék mennyiség és fagyáspont, sugár irányhelyesség	hiba esetén javítási javaslat, fagyáspont mérés, javaslat a beállításra
4	Fényvetőegység	műszaki állapot: rögzítettség belső korróziós nyomok, foncsor sérülés	rögzítőfűl törés, beázás javítási ajánlat
5	Tompított fény	fénykéve helyzet	értékelés, beállítás, fényforrás csere
6	Távolsági fény	fénykéve helyzet	értékelés, beállítás, fényforrás csere
7	Előrevilágítás állítás	kézi/automatikus működésellenőrzés	javítási ajánlat
8	Ködlámpa	fénykéve helyzet	értékelés, beállítás, fényforrás csere
9	Nappali menettfény	működés, együttvilágítás, a felszerelés szabályossága	észrevétel megtétele, esetleges javítás
10	Első jelzőfények: index, helyzetjelző	működés	szükség szerint fényforrás csere
11	Hátsó világítások: helyzetjelző, féklámpa, irányjelző, rendszám tábla világítás, tolatólámpa, köd zárófény	működés, előírtas felszerelés LED csoportok hibája	fényforrás csere és/vagy javítás
12	Szélvédőüveg	állapot (karcosság, repedés, kőfelverődés)	javítási ajánlat csere ajánlat
13	Szélvédőmosó	működés, mosófolyadék mennyiség, fagyáspont, sugár irányhelyesség	fagyáspont mérés, beállítás, javítási ajánlat
14	Ablaktörlő	működés, lapátok állapota	csere ajánlat
15	Üvegfűtés	ellenőrzés	javítási ajánlat
16	Tükörfűtés és állítás	visszapillantó tükör működésellenőrzés	javítási ajánlat
17	Szélvédő páratlanító	működés ellenőrzés	javítási ajánlat
18	AFS Adaptive Front Lighting System	típus-specifikus ellenőrzés	javítási ajánlat, csere ajánlat
19	Gumiabroncs állapotellenőrzés	kopáskép, árok mélység oldalfal sérülés	nyomásbeállítás csere ajánlat